



「かかり木」 一人で処理しないために！

子機  には「呼び出しスイッチ」＝「**失敗しちゃった**」スイッチに仮定して。

伐倒作業で「かかり木」になったら・・・そのスイッチを利用して皆んなで相談しましょう
その習慣をつければ伐倒死亡事故を減らせ、皆んなで情報共有することでチームの安全に繋がります。

例) 作業者 1 がスイッチを押します・・・→親機の 1 のLEDが点滅します・・・子機 2～5 へ通知します。
通知は子機 1 から呼び出しスイッチが押されたことがわかります。
それを確認した子機 2～5 は子機 1 へ駆けつけます。

